
SERVICE **HOUDAILLE** *Hydraulic Double-Acting* SHOCK ABSORBERS BULLETIN


PAGE NO. 9 SUBJECT NO. 18080


## LEVER—LINK—GUIDE SHEET 1928-39 MODELS INCLUSIVE


### FRONT LEVERS



B-18047



40-18047-A


40-18047-3A


68-18047



48-18047-B



68-18047-B



81A-18047



81A-18047


### REAR LEVERS



B-18052



40-18052-A


40-18052-B


48-18052-A



48-18052-B
50-18052*



68-18052



81A-18052



99A-18052


### LINKS


B-18065-B


B-18060


B-18064-B


40-18064


B-18060


40-18064


48-18055-A3


78-18055-A1

*LENGTH CENTER TO CENTER 7½"

| Year | Car Model | Domestic or Export | FRONT LEVER Ford No. | FRONT LEVER Houde No. | FRONT LINK Ford No. | FRONT LINK Houde No. | REAR LEVER Ford No. | REAR LEVER Houde No. | REAR LINK Ford No. | REAR LINK Houde No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928-32 | "A" "B" "18" | Both | B-18047 | I-1130 | B-18064<br>B-18065 | A-1592 | B-18052 | I-1131 | B-18064<br>B-18065 | A-1592 |
| 1933 | "40" | Both | 40-18047-A | I-1582 | B-18064<br>B-18065 | A-1592 | 40-18052-A | I-1583 | B-18064<br>B-18065 | A-1592 |
| 1934 | "40" | Both | 40-18047-3A | I-1922 | 40-18064<br>40-18064 | A-1985 | 40-18052-B | I-1921 | 40-18064<br>40-18064 | A-1985 |
| 1935 | "48" | Domestic | 68-18047 | I-2687 | 48-18055-A3 | A-5962 | 48-18052-A | I-2226 | 48-18055-A3 | A-5962 |
| 1935 | "48" | Export | 48-18047-B | I-2420 | 48-18055-A3 | A-5962 | 48-18052-B | I-2227 | 48-18055-A3 | A-5962 |
| 1936 | "68" | Domestic | 68-18047 | I-2687 | 48-18055-A3 | A-5962 | 48-18052-B | I-2227 | 48-18055-A3 | A-5962 |
| 1936 | "68" Pickup | Domestic | 68-18047 | I-2687 | 48-18055-A3 | A-5962 | 50-18052 | I-2382 | 48-18055-A3 | A-5962 |
| 1936 | "68" | Export | 48-18047-B | I-2420 | 48-18055-A3 | A-5962 | 48-18052-B | I-2227 | 48-18055-A3 | A-5962 |
| 1937 | "74" "78" | Both | 68-18047-B | I-3201 | 48-18055-A3 | A-5962 | 68-18052 | I-3202 | 48-18055-A3 | A-5962 |
| 1938 | "81A" "82A" | Both | 81A-18047 | I-3754 | 78-18055-A1 | A-5961 | 81A-18052 | I-3755 | 48-18055-A3 | A-5962 |
| 1939 | "91A" | Both | 81A-18047 | I-3754 | 48-18055-A3 | A-5962 | 81A-18052 | I-3755 | 48-18055-A3 | A-5962 |
| 1939 | Mercury "99A" | Both | 81A-18047 | I-3754 | 78-18055-A1 | A-5961 | 99A-18052 | I-4884 | 78-18055-A1 | A-5961 |